

Gemeinde Mörtschach Volksschule: Riss- und Setzungsdokumentation Prüfung und Betonsanierung

Rissbeobachtungen am Objekt der Volksschule in Mörtschach. Im Zuge einer bevorstehenden Generalsanierung des Objektes sollten die Ursachen für permanente Rissneubildungen im Mauerwerk in Verbindung mit regelmäßigen Gebäudesetzungen geklärt werden.



Volksschule – Ostansicht



Feststellung der Rissweiten



Trennrisse im Kellergeschoß



Risse im Erdgeschoss



Rissbeobachtung mittels
Glasspione